Warngrenze

G. Schumann
Hannover, Deutschland

durch den Wert der Kontrollprobenmessung ein Eingriff erfolgen muss.

Englischer Begriff warning limit

Definition Höchstwert oder Mindestwert einer ► [Qualitätsregelkarte](#), bei dessen Überschreitung bzw. Unterschreitung

Literatur

Begriffe der Qualitätssicherheit und Statistik. Begriffe der statistischen Prozesslenkung (SPC), 1987. DIN 55 350, Teil 33, 5.4