Berichtigung.

Im Artikel „Stabilität der Ölschicht bei Lagern“ von Claudius Schenfer (XI. Band 1922, Seite 129—130) ist infolge eines Mißverständnisses der wichtigste Teil der Oszillogramme (Bild 2), nämlich die Kurve des Stromes, der durch die Ölschicht in ein Lager fließt, weggelassen worden. Cl. Schenfer.

Berichtigung.

In meiner Arbeit: Die Berechnung von eisenlosen Drosselspulen, S. 155 sind zwei sinnstörende Fehler stehen geblieben.

Auf Seite 167, Zeile 18 von oben, muß es heißen:

$$k' = \sqrt{1 - k^2} \quad \text{statt} \quad k = \sqrt{1 - k'^2}.$$

Seite 168, Zeile 5 von oben

$$2 \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots 2n-3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n-2} \right)^2 \cdot \frac{2n-1}{2n} \quad \text{statt} \quad 2 \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots 2n-3}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots 2n-2} \cdot \frac{2n-1}{2n}.$$

H. Hemmeter.